




ART.: 1.09.28 - Collezione/Collection Star Hotel



SCHEDA TECNICA	
Prodotto	Portatarotolo e scopino "PIANTANA-28"
Dimensioni	360x760x160 mm (LxAxP)
Materiale	in ottone cromato
Istruzioni di Pulizia	Pulire le parti cromate con un panno morbido e umido. L'uso di detersivi aggressivi quali acetone, alcool, detersivi vari possono causare danni alle superfici cromate.

PRODUCT SPECIFICATION	
Item	Toilet brush and roll holder "PIANTANA-28"
Dimensions	360x760x160 mm (WxHxD)
Material	in chrome-plated brass
Cleaning Instructions	Clean the chrome parts with a damp, soft cloth. The use of aggressive cleaning agents such as acetone, alcohol, various detergents can cause damage to the chrome surfaces.

ESPAÑOL		РУССКИЙ	
Producto	Escobilla y portarrollos "PIANTANA-28"	Продукция	Ершик для унитаза и держатель для рулона "PIANTANA-28"
Dimensiones	360x760x160 mm (AxHxP)	Размеры	360x760x160 мм (ШxВxД)
Material	de latón cromado	Материал	из хромированной латуни
Instrucciones de limpieza	Limpie las partes cromadas con un paño húmedo y suave. El uso de productos de limpieza agresivos como la acetona, el alcohol o diversos detergentes puede causar daños a las superficies cromadas.	Инструкции по очистке	Очистите хромированные детали мягкой влажной тканью. Агрессивные моющие средства, такие как ацетон, спирт, различные моющие средства, могут привести к повреждению хромированной поверхности.

FRANÇAIS		DEUTSCH	
Produit	Porte papier toilette et brosse "PIANTANA-28"	Produkt	toilettenbürste mit rollenhalter "PIANTANA-28"
Dimensions	360x760x160 mm (LxHxP)	Abmessungen	360x760x160 mm (LxHxT)
Matériau	en laiton chromé	Material	aus verchromtem Messing
Instructions de nettoyage	Nettoyer les pièces chromées avec un chiffon doux et humide. L'utilisation d'agents de nettoyage agressifs comme l'acétone, l'alcool, divers détergents peut endommager les surfaces chromées.	Reinigungshinweise	Reinigen Sie die Chromteile mit einem feuchten, weichen Tuch. Die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln wie Aceton, Alkohol, können verschiedene Reinigungsmittel Beschädigung der Chromoberflächen verursachen.